



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 20:11

В Марий Эл от огня снова пострадал автомобиль



Очередное происшествие, связанное с возгоранием в транспортном средстве, зарегистрировано в Йошкар-Оле.

Сообщение о пожаре в автомобиле ВАЗ-21074 на ул. Оршанское шоссе поступило 20 марта 2019 года в 10.11. К месту вызова были направлены сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. К прибытию пожарных подразделений весь автомобиль был охвачен огнем. Огнеборцы оперативно ликвидировало возгорание, но спасти транспортное средство было уже невозможно.

Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Как выяснилось, в гаражном боксе проводились работы по ремонту автомобиля. Скорее всего, искры от сварки попали на горючие материалы транспортного средства, начался пожар. Автомобиль удалось вытолкать из гаража на улицу, но справиться с возгоранием без помощи пожарных граждане не смогли.

Как мы уже сообщали, днем ранее, 19 марта, от огня пострадали еще 4 транспортных средства. Причинами происшествий были поджог, разгерметизация топливной системы и короткое замыкание электропроводки.

Чтобы избежать пожара в автомобиле:

- вовремя проходите ТО;
- никогда не заправляйтесь при включенном двигателе;
- если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, не ждите, а немедленно отгоните машину в сервис на осмотр электрика, возможно, это последствия короткого замыкания, из-за которого может начаться пожар;
- следите за топливными шлангами вашего автомобиля - любой провод под капотом должен быть тщательно изолирован.
- следите за исправностью газового оборудования, если оно установлено в вашем автомобиле - в случае появления запаха газа немедленно обращайтесь к специалисту;
- и, конечно, обязательно возите с собой огнетушитель.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

